

Défauts tolérés dans l'ipé et le bois de terrasse

1 trou de vers (gros) au m²
Petits trous tolérés en nombres modérés et discrets
Nœuds sains tolérés
Légères fissures en surface
Contre-fil
Lames pas touchées au dos sur 1/3 de la longueur
Couleurs diverses
Défauts en bout (largeur d'une paume de main)
Moins de 30 m² : 10% de lames plus courtes
Moins de 100 m² : 5% de lames plus courtes
Plus de 100 m² : 3% de lames plus courtes

Défauts admis dans l'épicéa (Sapin du Nord), qualité AB

Poche de résine d'une longueur de 4 cm
1 poche de résine de maximum 5 cm sur 1/3 des lames
Nœuds noirs non tombant
Nœuds fendus
Petits éclats sur 1/3 des lames
2 bouchons par lames (3 si les lames sont de grandes longueurs et épaisses)
Moelle admise en quantité limitée
Fentes ou autres défauts en bout (largeur d'une paume de mains)
Moins de 30 m²: 10% de lames plus courtes
Moins de 100 m²: 5% de lames plus courtes
Plus de 100 m²: 3% de lames plus courtes

Documents de référence



Verband Schweizerischer Hobelwerke
Association Suisse des Raboteries

Association Suisse des Raboteries

Critères de classement pour lames rabotées
Norme SIA 118/265, chiffre B.1.4
<http://www.vsh.ch/technische-unterlagen.html>



**BOIS
SUISSE**

Lignum-30-0171

FCB Industrie du Bois SA est certifiée :

«Certificat d'origine bois Suisse»

Dans les domaines des lames de façades, des terrasses, de la listerie et des lames de parquet.

Erlaubte Fehler bei Ipe und Terrassenholz allgemein

1 Wurmlloch (gross) pro m²
Kleine Löcher in moderater Anzahl
Gesunde Äste
Kleine Risse an der Oberfläche
Drehwüchsigkeit
1/3 der Rückseite nicht ausgehobelt
Farbvariationen
Fehler an den Enden
Bei weniger als 30 m²: 10% kurze Riemen
Bei weniger als 100 m²: 5% kurze Riemen
Bei mehr als 100 m²: 3% kurze Riemen

Erlaubte Fehler bei Nordischer Fichte, Qualität AB

Harzeinschlüsse von 4 cm Länge
1 Harzeinschluss von maximal 5 cm Länge auf 1/3 der Riemen
Feste schwarze Äste
Gerissene Äste
Kleine Absplitterungen auf 1/3 der Riemen
2 Zäpfen pro Riemen (3 Zäpfen bei langen und breiten Riemen)
Kernholz auf begrenzter Menge
Risse oder andere Fehler an den Enden
Bei weniger als 30 m²: 10% kurze Riemen
Bei weniger als 100 m²: 5% kurze Riemen
Bei mehr als 100 m²: 3% kurze Riemen

Referenzdokumente



Verband Schweizerischer Hobelwerke
Association Suisse des Raboteries

Verband Schweizerischer Hobelwerke

Sortierkriterien für Hobelwaren
Norm SIA 118/265, Ziffer B.1.4
<http://www.vsh.ch/technische-unterlagen.html>



**SCHWEIZER
HOLZ**

Lignum-30-0171

FCB Industrie du Bois SA ist bescheinigt:

«Herkunftszeichen Schweizer Holz»

In den Bereichen der Fassadenriemen, der Terrassen, der sockelwaren und der Parketriemen.